



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Culiacán, Sinaloa, a Lunes 25 de septiembre de 2017

Comunicado No. 208

No hay riesgo en la Secundaria Federal No. 2; en revisión la primaria “A. Obregón”

- ***Representantes de la SEPYC se reúnen con especialistas y autoridades para analizar la situación de ambos planteles***

Mientras que en el caso de la Escuela Secundaria Federal No. 2, especialistas consideran que no hay riesgos para la comunidad escolar debido a la antigüedad del edificio, en la Escuela Primaria “Álvaro Obregón” se cotejan los estudios de la estructura realizados en 2008 para determinar su situación y hacer las mejoras que se requieran.

Autoridades de la SEPyC, de Infraestructura Educativa, de la Secretaría de Obras Públicas, del Ayuntamiento de Culiacán y del Instituto Estatal de Protección Civil se reunieron para analizar la situación con base en los estudios de ingeniero estructuralista y conocer exactamente los riesgos en caso de sismos, dada la antigüedad de los edificios.

En el caso de la Primaria “Álvaro Obregón”, la directora de Primarias Estatales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Domitila Sandoval Osuna, informó que se acordó suspender clases por dos días mientras se revisan las condiciones del edificio, para lo cual se ha retomado el dictamen hecho en 2008 por el estructuralista Enrique Acosta, contratado por el Gobierno del Estado.

Durante estos dos días, el especialista analizará las recomendaciones que ya se atendieron en su momento, revisará los nuevos daños surgidos durante estos años y analizará los puntos del dictamen de 2008 que faltan por atender.

En el caso de la Secundaria General No. 2, la reunión la presidió Rodolfo Beltrán, director de Secundarias Generales de la SEPyC, quien dijo que el mismo estructuralista que revisó las condiciones del edificio en los años 2007 y 2015, retomó este último estudio para hacer una nueva revisión, y determinó que el edificio cuenta con las características de seguridad para seguir funcionando como centro

escolar, y tan solo se requieren algunas intervenciones así como dotar al edificio de dos escaleras más para casos de emergencia.

Se acordó realizar una nueva reunión con los padres de familia, para darles información técnica sobre los estudios al plantel y sobre el compromiso de remozar al edificio por parte del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa, el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y la SEPYC.

Agregó que desde el 21 de septiembre se solicitó al Instituto Estatal de Protección Civil, formalmente, una revisión general de las condiciones físicas de la infraestructura de la escuela Secundaria Federal No. 2.